



PE100+ Association

ทำไมต้องใช้วัสดุ PE สำหรับท่อรับแรงดัน??

ความสะดวก - วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้ผลิตพอลิเมอร์ คือ ผลิต natural pellets ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย และส่งไปให้ผู้ผลิตท่อเพื่อผสมสีโดยใช้ masterbatch แต่วิธีที่ดีที่สุดที่ทาง PE100+ คือใช้มีด PE ที่ผู้ผลิตทำการผสมสีโดย masterbatch ให้เรียบร้อยแล้วจะช่วยให้ท่อที่ผลิตได้มีคุณภาพดีน่าเชื่อถือ

ความทนทาน

ท่อรับแรงดันที่ผลิตจาก PE ถูกออกแบบสำหรับการใช้งานที่ยาวนาน (มากกว่า 100 ปี) สำหรับงานก่อสร้างที่ห่อต้องมีการฝังไว้ได้ดิน เนื่องจากการฝังท่อลงไปได้ดินนั้นมีการใช้งบประมาณที่สูงมาก (ประมาณ 85-90% ของค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ) แต่ความทนทานนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อส่วนผสมต่างๆ เช่น ผงคาร์บอนแบล็ค, สารเติมแต่งต่างๆ ที่สำคัญมีการกระจายตัวอย่างดีในพอลิเมอร์.

Compound Approach

PE compound สำหรับห่อน้ำและห่อส่งก๊าซเป็นที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน โดยเฉพาะในแถบยุโรป ซึ่งยุโรปได้ตั้งมาตรฐานไว้ค่อนข้างสูงและคุณสมบัติหลักคือ ห่อต้องไม่มีการร้าวซึมตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งข้อกำหนดนี้ได้ยอมรับโดย ISO 4437 (2007) และ ISO 4427 (2007) สำหรับห่อส่งก๊าซและห่อน้ำ PE ตามลำดับ

Natural and master-batch approach

ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น นิยมใช้ natural PE และ master-batch เพื่อผลิตห่อน้ำและห่อส่งก๊าซ แต่วิธีนี้ต้องการวิธีทดสอบเพื่อประกันคุณภาพของห่อและวิธีการผลิตที่ให้ผลที่ถูกต้องมากที่สุด ยกตัวอย่าง เช่น ในประเทศไทยมีการเลือกชนิด, ปริมาณและการกระจายตัวของ master-batch ให้ตรงตามมาตรฐาน ASTM ดังนั้นเครื่อง extrusion ที่ผู้ผลิตห่อไว้จะต้องมีการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้การผสมและกระจายตัวที่ดีเป็นต้น ในผลิตห่อแบบ natural PE ผสมกับ master-batch จึงมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- i) ถ้า natural PE ที่ใช้เป็น PE100 ไม่จำเป็นเสมอไปว่าเมื่อนำมาผสมกับ master-batch แล้ว ห่อที่ได้จะต้องเป็น PE100 เนื่องจากบางประเภทมีการใช้ LDPE หรือ LLDPE เป็นตัวนำพา เพื่อช่วยในการกระจายตัวของสารเติมแต่งซึ่งมีผลทำให้ความแข็งแรงของห่อนั้นลดลง
- ii) ในทำนองเดียวกัน ถ้า natural PE ผ่านการทดสอบ stress crack resistance ตามมาตรฐานของ PE100 การใช้ตัวนำพาคนละชนิดอาจลด stress crack resistance ของห่อได้
- iii) การกระจายตัวที่ดีของเม็ดสีและสารเติมแต่งมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของห่อในระยะยาว ซึ่ง การกระจายตัวที่ดีควรมีค่าประมาณ $2-2.5\%$ โดยไม่มีการรวมเป็นก้อนใหญ่ ก้อนเหล่านี้จะ ก่อให้เกิดจุดที่เริ่ม crack ทำให้ห่อไม่แข็งแรงเท่าที่ควร




Fig.1. Poor dispersion of additives in polyethylene

- iv) ผู้ผลิตห่อบางรายลดการรวมกันเป็นก้อนของพังคร์บอนแบล็คโดยการลดปริมาณของพังคร์บอนแบล็ค แต่ผลที่ตามมาก็คือความสามารถในการทนแรงยูวีจะลดลง ดังนั้นห่อ PE จึงต้องมีการเติมพังคร์บอนแบล็คอย่างน้อย 2% เพื่อเป็นการป้องกันการเสื่อมสภาพของห่อเนื่องจากแรงยูวีตลอดอายุการใช้งาน



- v) ผู้ผลิตท่อบางรายเพิ่มความสามารถในการกระจายตัวและลดต้นทุน โดยการใช้ผลการ์บอนแบล็คที่มีขนาดอนุภาคใหญ่ ซึ่งมีผลทำให้การทนต่อแสงยูวีนั้นลดลง เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงมีการกำหนดขนาดของอนุภาคให้ไม่เกิน 25 นาโนเมตร เพื่อรักษาประสิทธิภาพของท่อ
 - vi) การเลือกใช้สารเติมแต่งที่เหมาะสมกับการดำเนินถึงประสิทธิภาพของท่อที่ผลิตได้ ทั้งทางด้านความเป็นแรง organoleptic และ food approval
 - vii) ผู้ผลิตท่อที่ใช้ natural PE ผสมกับ master-batch จะเป็นผู้รับผิดชอบคุณภาพของท่อเนื่องจากผู้ผลิตนั้นเป็นผู้ควบคุมปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

References

- 1) S. MacKellar, "Leakage survey in UK" Plastics Pipes XIII, Washington, 2006.
 - 2) Fontenay, et al "Review of properties of pipe and fitting materials for drinking water". Force Technology Report, 2005
 - 3) S. Dougherty, "Technical and practical aspects of carbon black and masterbatch for pressure pipe", Dubai Plast Pro, 2008.